

SATAjet X 5500



Návod na použitie

SATA

Obsah [pôvodná verzia: v nemeckom jazyku]

| | | | |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| 1. Symboly..... | 429 | 8. Čistenie lakovacej pištole | 437 |
| 2. Technické údaje..... | 429 | 9. Údržba..... | 439 |
| 3. Obsah dodávky | 431 | 10. Odstraňovanie porúch | 442 |
| 4. Zloženie lakovacej pištole | 431 | 11. Likvidácia..... | 444 |
| 5. Používanie podľa určenia..... | 432 | 12. Zákaznícky servis..... | 444 |
| 6. Bezpečnostné pokyny | 432 | 13. Záruka / ručenie | 444 |
| 7. Uvedenie do prevádzky | 435 | 14. Náhradné diely | 444 |
| | | 16. ES izjava skladnosti | 446 |

1. Symboly

| | |
|--|---|
| | Varovanie! pred nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k smrti alebo k tiažkým poraneniam. |
| | Pozor! na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k vecným škodám. |
| | Nebezpečenstvo výbuchu! Varovanie pred nebezpečenstvom, ktoré môže viesť k smrti alebo k tiažkým poraneniam. |
| | Upozornenie! Užitočné tipy a odporúčania. |

2. Technické údaje

Vstupný tlak pištole

| | | | |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| RP | Operating range (Oblast' použitia) "Compliant" | 0,5 bar - 2,4 bar max. 2,0 bar | 7 psi - 35 psi max. 29 psi |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|

Vstupný tlak pištole

| | | | |
|-------------|--|--|--|
| HVLP | Operating range (Oblast' použitia) | 0,5 bar - 2,4 bar | 7 psi - 35 psi |
| | HVLP | max. 2,0 bar | max. 29 psi |
| | "Compliant" | > 2,0 bar (dýza vnútorný tlak > 0,7 bar) | > 29 psi (dýza vnútorný tlak > 10 psi) |
| | Compliant legislatíva Lombardska / Talianasko | < 2,5 bar dýza vnútorný tlak < 1,0 bar) | < 35 psi (dýza vnútorný tlak < 15 psi) |

Vzdialenosť striekania

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-------------|
| RP | Operating range (Oblast' použitia) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
| | odporúčané | 17 cm - 21 cm | 6.7" - 8.3" |
| HVLP | Operating range (Oblast' použitia) | 10 cm - 21 cm | 3.9" - 8.3" |
| | odporúčané | 10 cm - 15 cm | 3.9" - 5.9" |

Max. vstupný tlak pištole

| | | |
|--|----------|---------|
| | 10,0 bar | 145 psi |
|--|----------|---------|

Spotreba vzduchu pri vstupnom tlaku pištole 2,0 bar

| | | |
|------|------------|----------|
| RP | 290 NL/min | 10.2 cfm |
| HVLP | 430 NL/min | 15.2 cfm |

Max. teplota striekaného média

| | | |
|--|-------|--------|
| | 50 °C | 122 °F |
|--|-------|--------|

| Hmotnosť Verzia | Štandard | DIGITAL | |
|--|---------------------|------------------------|-------|
| bez nádobky | 496 g | 17.5 oz. | 498 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l | 548 g | 19.3 oz. | 550 g |
| s viacnásobne použiteľnou ná-dobkou 0,6 l | 668 g | 23.6 oz. | 670 g |
| s hliníkovou viacnásobne použi-teľnou nádobkou 1,0 l | 687 g | 24.2 oz. | 689 g |
| s RPS nádobkou 0,6 l a digitál-nym meraním tlaku | 588 g (s adam 2) | 20.7 oz. (s adam 2) | — |

| | | |
|--|---|---------|
| Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4" vonkajší závit | |
| Plniace množstvo nádobky na kvapalinu (plast) | 600 ml | |
| Doplnok: elektronické zariadenie na meranie tlaku | | |
| Prah zapnutia/vypnutia | 0,2 bar | 3 psi |
| Presnosť indikácie | ± 0,10 bar | ± 1 psi |
| Maximálna hodnota indikácie | 9,9 bar | 144 psi |
| Batéria | Renata CR1632 (Tov.č. 213769) | |

3. Obsah dodávky

- Lakovacia pištoľ so súpravou dýz a nádobkou na kvapalinu
 - Návod na použitie
 - Súprava náradia
 - Spony CCS
- Alternatívne vyhotovenia s:**
- Elektronickým zariadením na meranie tlaku

4. Zloženie lakovacej pištole [1]

- | | |
|---|---|
| [1-1] Rukoväť lakovacej pištole | [1-11] Skrutka regulácie množstva materiálu |
| [1-2] Jazýček spúšte | [1-12] Poistná matica regulácie množstva materiálu |
| [1-3] Súprava dýz so vzduchovou dýzou, dýzou na farbu (nie je viditeľná), ihlou na farbu (nie je viditeľná) | [1-13] Vzduchový mikrometer |
| [1-4] Prípojka lakovacej pištole s QCC | [1-14] Aretačná skrutka vzduchového mikrometra |
| [1-5] Prípojka nádobky na kvapalnu s QCC | [1-15] Vzduchový piest (nie je viditeľný) |
| [1-6] Sitko na lak (nie je viditeľné) | [1-16] Prípojka stlačeného vzduchu |
| [1-7] Nádobka na kvapalinu | [1-17] Systém ColorCode (CCS) |
| [1-8] Veko nádobky na kvapalinu | [1-18] Čelná doska pre indikáciu tlaku (len pri type DIGITAL) |
| [1-9] Uzáver proti kvapkaniu | [1-19] Indikácia tlaku (len pri type DIGITAL) |
| [1-10] Regulácia kruhového/plochého rozstreku | |

5. Používanie podľa určenia

Lakovacia pištoľ je podľa určenia vyhradená na nanášanie farieb a lakov, ako aj iných vhodných, tekutých médií (striekaných médií) pomocou stlačeného vzduchu na vhodné objekty.

6. Bezpečnostné pokyny

6.1. Všeobecné bezpečnostné pokyny



DANGER **NOTICE**

Varovanie! Pozor!

- Pred použitím lakovacej pištole si pozorne prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a celý návod na použitie. Bezpečnostné pokyny a stanovené kroky sa musia dodržiavať.
- Všetky priložené dokumenty uschovajte a lakovaciu pištoľ odovzdávajte iným osobám len spolu s týmito dokumentmi.

6.2. Bezpečnostné pokyny špecifické pre lakovaciu pištoľ



DANGER **NOTICE**

Varovanie! Pozor!

- Dodržiavajte miestne bezpečnostné, preventívne predpisy, predpisy bezpečnosti práce a predpisy na ochranu životného prostredia!
- Lakovacou pištoľou nikdy nemierite na osoby!
- Lakovaciu pištoľ smie používať, čistiť a udržiavať len odborník!
- Osoby, ktorých reakčná schopnosť je v dôsledku požitia drog, alkoholu, liekov alebo inak obmedzená, nesmú s lakovacou pištoľou manipulovať!
- Lakovaciu pištoľ neuvádzajte nikdy do prevádzky pri poškodení alebo chýbajúcich dieloch! Používajte zvlášť iba pri pevne zabudovanej aretačnej skrutke **[1-14]**! Aretačnú skrutku utiahnite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm.

**DANGER****NOTICE****Varovanie! Pozor!**

- Lakovaciu pištoľ pred každým použitím skontrolujte a v prípade potreby opravte!
- Pri poškodení lakovaciu pištoľ ihneď vyráťte z prevádzky a odpojte zo siete stlačeného vzduchu!
- Lakovaciu pištoľ nikdy svojvoľne neprerábajte ani technicky neupravujte!
- Používajte výlučne originálne náhradné diely, resp. príslušenstvo SATA!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výlučne dodané špeciálne náradie!
- Používajte výlučne práčky odporúčané firmou SATA! Riadte sa návodom na použitie!
- Nikdy nespracúvajte striekané médiá s obsahom kyselín, lúhov alebo benzínu!
- Lakovaciu pištoľ nikdy nepoužívajte v oblasti zápalných zdrojov, ako je napr. otvorený oheň, horiacے cigarety alebo elektrické zariadenia, ktoré nie sú chránené pred explóziou!
- Do pracovného prostredia lakovacej pištole sa dáva len také množstvo rozpúšťadiel, farby, laku alebo iných nebezpečných striekaných médií, ktoré je potrebné na nasledujúci pracovný krok! Po ukončení prác ich odneste do skladovacích priestorov podľa určenia!

6.3. Osobný ochranný výstroj**DANGER****Varovanie!**

- Pri používaní lakovacej pištole, ako aj pri čistení a údržbe vždy nosť schválenú ochranu dýchacích ciest a očí a taktiež vhodné ochranné rukavice a pracovný odev a pracovnú obuv!

**DANGER****Varovanie!**

- Pri použití lakovacej pištole môže dôjsť k prekročeniu hladiny akustického tlaku 85 dB(A). Noste vhodnú ochranu sluchu!
- Ohrozenie kvôli horúcim povrchom
Pri spracovávaní horúcich materiálov (teplota väčšia ako 43 °C; 109,4 °F) neste zodpovedajúci **ochranný odev**.

Pri použití lakovacej pištole nedochádza k prenosu vibrácií na časti tela obsluhujúceho personálu. Reaktívne sily sú nepatrné.

6.4. Používanie v prostrediah s nebezpečenstvom výbuchu

Lakovacia pištoľ je schválená na používanie/uschovanie v oblastiach ohrozených výbuchom zóny 1 a 2. Je nutné zohľadniť značku produktu.

**DANGER****Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!**

- Nasledujúce použitia a konania vedú k zániku ochrany pred výbuchom, a preto sú zakázané:**
- Prinášať lakovaciu pištoľ do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu výbušnej zóny 0!
- Používanie rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov na báze halogenizovaných uhlíkovodíkov! Chemické reakcie, ktoré pritom vznikajú, môžu mať výbušný priebeh!

6.4.1 Doplňujúce upozornenia pre elektronické zariadenie na meranie tlaku

Elektronické zariadenie na meranie tlaku bolo kontrolované na základe konštrukčného vzoru. Je vyvinuté, konštruované a vyrobené v súlade so smernicou európskeho parlamentu a rady 2014/34/EÚ. Bolo zaradené do skupín podľa Ex ia IICT4 Ga alebo Ex ia IICT4 Gb. Môže sa používať a uskladňovať v Ex zóne 1 a 2 s teplotou okolia 60°C. Kontrolný úrad: KEMA 05 ATEX 1090 X. Ďalšie osvedčenia: FM Global IS CL I DIV 1 GPS ABCD T4 Ta = 60°C, IS CL I DIV 1 ZN 0 AEx ia IIC T4 Ta = 60°C

a CSA IS CLI I DIV 1, GP A, B, C, D T4, Ex ia IIC T4 Gb, CL I ZN 1 AEx ia IIC T4 Gb Tamax = 60°C, CSA_05CA1692762.



Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!

Nasledovné používania a manipulácie vedú k strate ochrany proti výbuchu a nároku na záruku a sú preto zakázané:

- Výmena batérií v prostrediacich s nebezpečenstvom výbuchu!
- Otváranie čelnej dosky pre indikáciu tlaku!
- Vkladanie inej batérie ako CR 1632, firma Renata!

Pri výmene batérie sa odporúča výmena tesnenia na priečinku na batérie!

7. Uvedenie do prevádzky



Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu!

- Používajte len také hadice na stlačený vzduch, ktoré sú odolné proti rozpúšťadlám, antistatické, nepoškodené, technicky bezchybné, s trvalou pevnosťou v tlaku minimálne 10 bar, napr. výr. č. 53090!



Upozornenie!

Zabezpečte nasledujúce podmienky:

- Prípojka stlačeného vzduchu 1/4" vonkajší závit alebo vhodná pripojovacia vsuvka SATA.
- Zabezpečte minimálny objemový prúd stlačeného vzduchu (spotrebu vzduchu) a tlak (odporúčaný vstupný tlak pištole) podľa kapitoly 2.
- Čistý stlačený vzduch, napr. prostredníctvom filtra SATA 484, výr. č. 92320
- Hadica na stlačený vzduch s minimálnym vnútorným priemerom 9 mm (pozri výstražné upozornenie), napr. výr. č. 53090.

1. Skontrolujte pevné uloženie všetkých skrutiek [2-1], [2-2], [2-3], [2-4] a [2-5]. Dýzu na farbu [2-1] dotiahnite pevne podľa [7-4] (11 Nm).

- Aretačnú skrutku **[2-5]** skontrolujte na pevné uloženie podľa **[10-1]**, prípadne dotiahnite.
2. Kanálik na farbu prepláchnite vhodnou čistiacou kvapalinou **[2-6]**, **riadťte sa kapitolou 8**.
 3. Vyrovnajte vzduchovú dýzu: Vertikálny prúd **[2-7]**, horizontálny prúd **[2-8]**.
 4. Namontujte sitko na lak **[2-9]** a nádobku na kvapalinu **[2-10]**.
 5. Napláňte nádobku na kvapalinu (maximálne 20 mm pod hornú hranu), uzavrite ju vekom **[2-11]** a nasadťte uzáver proti kvapkaniu **[2-12]**.
 6. Hrdlo prípojky **[2-13]** (nie je súčasťou dodávky) naskrutkujte na vzduchovú prípojku.
 7. Napojte hadicu stlačeného vzduchu **[2-14]**.

7.1. Nastavenie vstupného tlaku pištole



Upozornenie!

- Jazýček spúšťte úplne odtiahnite a vstupný tlak pištole (pozri kapitolu 2) nastavte podľa jedného z nasledujúcich odsekov ([3-1], [3-2], [3-3], [3-4] až [3-5]), potom jazýček spúšťte znova pustite.
- Pri [3-3], [3-4] a [3-5] musí byť vzduchový mikrometer **[1-13]** úplne otvorený/stáť vo zvislej polohe.
- Ak sa nedosiahne požadovaný vstupný tlak pištole, treba zvýšiť tlak v sieti stlačeného vzduchu; príliš vysoký tlak vedie k vysokým odťahovým silám.

[3-1] Lakovacia pištoľ s digitálnou indikáciou (exaktná metóda).

[3-2] SATA adam 2 (príslušenstvo / exaktná metóda).

[3-3] Samostatný manometer s regulačným zariadením (príslušenstvo).

[3-4] Samostatný manometer bez regulačného zariadenia (príslušenstvo).

[3-5] Meranie tlaku na tlakovzdušnej sieti (najnepresnejšia metóda).

7.2. Nastavte priechod materiálu [4-1], [4-2], [4-3] a [4-4]

- regulácia množstva materiálu je naplno otvorená



Upozornenie!

Po úplnom otvorení regulácie množstva materiálu je opotrebovanie dýzy na farbu a ihly na farbu najnižšie. Veľkosť dýzy zvolte v závislosti od striekaného média a od pracovnej rýchlosťi.

7.3. Nastavenie rozstrekovacieho prúdu

- Nastavenie plochého rozstreku (nastavenie z výrobného podniku) **[5-1]**.
- Nastavenie kruhového rozstreku **[5-2]**.

7.4. Lakovanie

Pri lakovaní jazýček spúste úplne odtiahnite **[6-1]**. Lakovaciu pištoľ vedte podľa **[6-2]**. Dodržiavajte vzdialenosť pri striekaní podľa kapitoly 2.

8. Čistenie lakovacej pištole



DANGER

NOTICE

Varovanie! Pozor!

- Pred akýmkoľvek čistiacimi prácamи odpojte lakovaciu pištoľ zo siete stlačeného vzduchu!
- Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neočakávaného úniku stlače-ného vzduchu a/alebo úniku striekaného média!
- Lakovaciu pištoľ a nádobku na kvapalinu úplne vyprázdnite, striekané médium náležitým spôsobom zlikvidujte!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výluč-ne dodané špeciálne náradie!
- Používajte neutrálnu čistiacu kvapalinu (hodnota pH 6 až 8)!***
- Nepoužívajte kyseliny, lúhy, zásady, prostriedky na odstra-ňovanie starých náterov, nevhodné regeneračné prostriedky alebo iné agresívne čistiace prostriedky!***
- Lakovaciu pištoľ neponárajte do čistiacej kvapaliny!* **Do vzducho-vých kanálov sa nesmie nikdy dostať čistiacu kvapalina!**

**DANGER NOTICE****Varovanie! Pozor!**

- Sklo elektronickej indikácie tlaku nečistite špicatými, ostrými alebo drsnými predmetmi!
- Otvory čistite len pomocou čistiacich kief SATA alebo ihiel na čistenie dýz. Použitie iného náradia môže viesť k poškodeniam a narušeniam rozstrekovacieho prúdu. **Odporúčané príslušenstvo:** Čistiaca súprava výr. č. **64030**.
- Používajte výlučne práčky odporúčané firmou SATA! Riadte sa návodom na použitie!
- Vzduchový kanálik ostrekujte počas celého pracieho procesu čistým stlačeným vzduchom!
- Hlava dýzy musí smerovať nadol!
- **Lakovaciu pištoľ nechávajte v práčke len na dobu pracieho procesu!*****
- **Nikdy nepoužívajte ultrazvukové čistiace systémy** - hrozí poškodenie dýz a povrchov!**
- **Po čistení vyfúkajte lakovaciu pištoľ a kanálik na farbu, vzduchovú dýzu vrátane závitu, ako aj nádobku na kvapalinu dosucha čistým stlačeným vzduchom!***

* inak existuje nebezpečenstvo korózie

** inak môže dôjsť k poškodeniu elektroniky pri pištoliach DIGITAL

**Upozornenie!**

- Po čistení súpravy dýz skontrolujte obraz striekania!
- Ďalšie tipy na čistenie: www.sata.com/TV.

9. Údržba



DANGER

NOTICE

Varovanie! Pozor!

- Pred akýmkoľvek údržbovými prácmi odpojte lakovaciu pištoľ zo siete stlačeného vzduchu!
- Diely odmontujte a namontuje mimoriadne opatrne! Používajte výlučne dodané špeciálne náradie!

9.1. Výmena súpravy dýz [7-1], [7-2], [7-3], [7-4], [7-5] a [7-6]

Každá súprava dýz SATA pozostáva z „ihly na farbu“ **[7-1]**, „vzduchovej dýzy“ **[7-2]** a „dýzy na farbu“ **[7-3]** a je nastavená ručne na perfektný obraz striekania. Namažte ihlu na farbu **[7-1]** v oblasti tesnenia ihly (cca 3 cm pred objímkou ihly, pružina ihly na farbu) a závit regulačnej skrutky množstva materiálu **[1-11]**. Preto vždy vymieňajte kompletnú súpravu dýz. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

9.2. Výmena tesnenia ihly na farbu Kroky: [8-1], [8-2] a [8-3]

Výmena je potrebná vtedy, keď na tesnení ihly na farbu so samočinným nastavovaním vystupuje striekané médium. Demontujte spúšť podľa **[8-2]**. Po demontáži skontrolujte poškodenie ihly na farbu, príp. vymeňte súpravu dýz. Pri montáži spúšťe dávajte pozor na správnu polohu valčeka spúšťe **[8-2]**. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

9.3. Výmena vzduchového piesta, pružiny vzduchového piesta a vzduchového mikrometra Kroky: [9-1], [9-2] a [9-3]



DANGER

Varovanie!

- Lakovaciu pištoľ odpojte zo siete stlačeného vzduchu!

Výmena je potrebná vtedy, keď pri nestlačenej spúšti vystupuje vzduch na vzduchovej dýze alebo na vzduchovom mikrometri. Po demontáži namažte puzzdro vzduchového mikrometra pištoľovým tukom SATA (**výr. č. 48173**), vložte so vzduchovým piestom a aretačnú skrutku pevne utiah-

nite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm. **[9-1]**. Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

**DANGER****Varovanie!**

- Skontrolujte upevnenie aretačnej skrutky! Vzduchový mikrometer môže nekontrolované vystreliť z lakovacej pištole!

9.4. Výmena tesnenia (na strane vzduchu)

**DANGER****Varovanie!**

- Lakovaciu pištoľ odpojte zo siete stlačeného vzduchu!

Kroky: [8-1], [8-2], [9-1], [9-2], [9-3], [9-4] a [9-5]

Výmena samonastavovacieho tesnenia **[9-5]** je potrebná vtedy, keď pod spúšťou vystupuje vzduch.

- Po demontáži skontrolujte, príp. vyčistite tyč vzduchového piesta **[9-4]** alebo v prípade poškodenia (napr. škrabance alebo zahnuté) ju vymeňte, namažte vysoko výkonným tukom SATA (výr. č. 48173) a namontujte ju, zohľadnite smer montáže!
- Puzdro vzduchového mikrometra taktiež namažte, vložte so vzduchovým piestom a aretačnú skrutku utiahnite pomocou originálneho kombinovaného nástroja SATA s max. 1 Nm.

Po namontovaní nastavte priechod materiálu podľa kapitoly 7.2.

**DANGER****Varovanie!**

- Skontrolujte upevnenie aretačnej skrutky! Vzduchový mikrometer môže nekontrolované vystreliť z lakovacej pištole!

9.5. Výmena CCS (systém ColorCode)

CCS na individuálne označenie lakovacej pištole sa môže podľa **[9-6]** vymeniť.

9.6. Výmena vretena regulácie kruhového/širokého nástrekového prúdu Kroky: [10-1], [10-2], [10-3]

Výmena je potrebná vtedy, keď uniká vzduch z regulácie alebo keď regulácia nefunguje.

1. Odstránenie starého vretena

- Odstráňte skrutku [10-1] (Torx TX20)
- Odoberte tlačidlo [10-2]
- Vytočte vreteno [10-3] s kľúčom (šírka 14)
- Skontrolujte výskyt zvyškov materiálu a laku na upnutí vretena, príp. zvyšky odstráňte a vyčistite rozpúšťadlom

2. Zabudovanie nového vretena

- Naskrutkujte vreteno [10-3]
- Zastrčte gombík [10-2] na šesťhrane vretena
- Aretačnú skrutku [10-1] (Torx TX20) utiahnite s max. 1 Nm pritom držte pevne gombík

9.7. Vymeňte batériu (DIGITAL) [11-1] a [11-2]

| | | |
|--|--|---|
| | | Varovanie! Nebezpečenstvo výbuchu! |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Batériu vymieňajte výlučne mimo prostredí s nebezpečenstvom výbuchu! • Bezpodmienečne sa riadte bezpečnostnými pokynmi z kapitoly 6.4.2! • Kryciu platňu digitálnej jednotky [11-3] neotvárajte! Pri konaniach v rozpore nárok na ručenie zaniká! |

Prevádzková doba batérie podľa intenzity používania činí 1 – 3 roky. Kapacita batérie sa kontroluje elektronicky. Aby sa vylúčili chyby merania, pri nedostatočnej kapacite batérie sa vypne indikátor a batéria sa musí vymeniť. Podľa indikácie a používania sa musí batéria vymeniť v rámci nasledovných časových období:

Zobrazenie:

| | |
|---|---------------|
| Symbol batérie | 4 - 5 týždňov |
| Výkričník (blikajúci) | 2 - 3 týždne |
| Zobrazenie "Lo ^b " pri zapnutí | <1 |

Nový kryt priezradky na batériu s predmontovaným tesnením (**výr. č. 1057414** vrátane batérie) naskrutkujte pevne rukou a skontrolujte funkciu.

10. Odstraňovanie porúch

| Porucha | Príčina | Pomoc pri poruchách |
|--|--|--|
| Nepravidelný rozstrekovací prúd (kmitanie/vynechávanie) alebo vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu | Dýza na farbu nie je dostatočne dotiahnutá | Dotiahnite dýzu na farbu [2-1] |
| Vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu | Uvoľnená vzduchová dýza | Vzduchovú dýzu [2-2] dotiahnite rukou |
| Vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu | Znečistený priestor medzi vzduchovou dýzou a dýzou na farbu („obeh vzduchu“) | Vyčistite obeh vzduchu, riadte sa kapitolou 8 |
| Vzduchové bubliny v nádobke na kvapalinu | Znečistená alebo poškodená súprava dýz | Súpravu dýz očistite, kapitola 8., resp. vymeňte, kapitola 9.1 |
| Obraz striekania je príliš malý, šikmý, jednostranný alebo rozštiepený | Nedostatočné množstvo striekaného média v nádobke na kvapalinu | Doplňte nádobku na kvapalinu [1-6] |
| Obraz striekania je príliš malý, šikmý, jednostranný alebo rozštiepený | Chybné tesnenie ihly na farbu | Vymeňte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3 |
| Obraz striekania je príliš malý, šikmý, jednostranný alebo rozštiepený | Otvory vzduchovej dýzy sú zanesené lakov | Vyčistite vzduchovú dýzu, riadte sa kapitolou 8 |
| Obraz striekania je príliš malý, šikmý, jednostranný alebo rozštiepený | Poškodený hrot dýzy na farbu (čapík dýzy na farbu) | Skontrolujte, či hrot dýzy na farbu nie je poškodený a v prípade potreby vymeňte súpravu dýz, kapitola 9.1 |

| Porucha | Príčina | Pomoc pri poruchách |
|--|---|--|
| Regulácia kruhového/plochého rozstreku sa nedá otáčať | Regulačný ventil znečistený | Odmontujte reguláciu kruhového / plochého rozstreku, uvedťte do prevádzky schopného stavu alebo kompletne vymeňte, kapitola 9.7. |
| Lakovacia pištol nevypína vzduch | Znečistené osadenie vzduchového piesta alebo opotrebovaný vzduchový piest | Vyčistite osadenie vzduchového piesta a/alebo vymeňte vzduchový piest, obal vzduchového piesta, kapitola 9.4 |
| Korózia na závite vzduchovej dýzy, kanáliku materiálu (prípojke nádobky) alebo na telesе lakovacej pištole | Čistiaca kvapalina (vodnatá) zostáva príliš dlho v/na pištoli | Vykonajte čistenie, riadťte sa kapitolou 8, dajte vymeniť teleso pištole |
| | Nevhodné čistiace kvapaliny | |
| Čierny digitálny displej | Pištol bola príliš dlho v čistiacej kvapaline | Vykonajte čistenie, riadťte sa kapitolou 8, dajte vymeniť digitálnu jednotku |
| | Nesprávna poloha pištole v práčke | |
| Striekané médium uniká poza tesnenie ihly na farbu | Chybné alebo chýbajúce tesnenie ihly na farbu | Vymeňte / namontujte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3 |
| | Znečistená alebo poškodená ihla na farbu | Vymeňte súpravu dýz, kapitola 9.1; v prípade potreby vymeňte tesnenie ihly na farbu, kapitola 9.3 |

| Porucha | Príčina | Pomoc pri poruchách |
|--|---|--|
| Lakovacia pištoľ kvapká na hrote dýzy na farbu („čapík dýzy na farbu“) | Cudzie teleso medzi hrotom ihly na farbu a dýzou na farbu | Vyčistite dýzu na farbu a ihlu na farbu, riadte sa kapitolou 8 |
| | Poškodená súprava dýz | Vymeňte súpravu dýz, kapitola 9 |

11. Likvidácia

Likvidácia úplne vyprázdnenej lakovacej pištole ako druhotnej suroviny. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí, likvidujte batériu a zvyšky striekaného média náležitým spôsobom, oddelene od lakovacej pištole. Dodržiavajte miestne predpisy!



12. Zákaznícky servis

Príslušenstvo, náhradné diely a technickú podporu získate u svojho predajcu SATA.

13. Záruka / ručenie

Platia Všeobecné obchodné podmienky SATA a prípadné ďalšie zmluvné dohody, ako aj príslušné platné zákony.

SATA neručí predovšetkým pri:

- nedodržaní návodu na použitie
- používaní výrobku v rozpore s určením
- používaní zo strany nezaškoleného personálu
- nepoužívaní osobného ochranného výstroja
- nepoužívaní originálneho príslušenstva a originálnych náhradných dielov
- svojvoľných prestavbách alebo technických úpravách
- prirodzenom opotrebovaní
- namáhaní úderom netypickom pre dané použitie
- montážnych a demontážnych prácach

14. Náhradné diely [13]

| Pol. | Výr. č. | Názov |
|------|---------|--|
| 1 | 1826 | Obal so 4 uzávermi proti kvapkaniu na plastovú nádobku s objemom 0,6 l |

| Pol. | Výr. č. | Názov |
|-------------|----------------|---|
| 2 | 49395 | Skrutkovacie veko pre plastovú nádobku 0,6 l |
| 3 | 27243 | Nádobka na kvapalinu QCC 0,6 l s rýchlo výmenou (plast) |
| 4 | 211508 | Tesniaci krúžok |
| 5 | 140582 | Balenie s 5 tesniacimi prvkami pre dýzu na farbu |
| 6 | 86843 | Vzduchová piestnica |
| 7 | 133942 | Držiak tesnenia (na strane vzduchu) |
| 8 | 211458 | Súprava koliesok strmeňa |
| 9 | 211433 | súprava jazyčkov spúšte |
| 10 | 19745 | Otočný kľb 1/4" vonkajší závit x M15 x 1 nie pre lakovacie pištole DIGITAL |
| 11 | 211409 | Obal so 4 sponami CCS (zelená, modrá, červená, čierna) |
| 12 | 1057357 | Ryhovaný gombík a skrutka (po 2 ks) |
| 13 | 213025 | Vreteno na reguláciu kruhového/plochého rozstreku |
| 14 | 133934 | Obal s 3 tesneniami na vreteno regulácie kruhového/plochého rozstreku |
| 15 | 211391 | Balenie s 3 aretačnými skrutkami pre vzduchový mikrometer série 5000 |
| 16 | 133991 | Obal s 3 hlavami vzduchových piestov |
| 17 | 211466 | Vzduchový mikrometer |
| 18 | 133959 | Súprava pružín - 3x ihla na farbu / 3x pružiny vzduchového piesta |
| 19 | 211474 | Regulácia množstva materiálu s poistnou maticou |
| 20 | 15438 | Tesnenie ihly na farbu |
| 21 | 3988 | Samostatný balík s 10 kusmi sitka na lak |
| | 76018 | Obal s 10 x 10 kusmi sitiek na lak |
| | 76026 | Obal s 50 x 10 kusmi sitiek na lak |
| 22 | 1057414 | Súprava batérií s uzatváracou skrutkou a tesnením pre zariadenie DIGITAL |
| 23 | 211441 | Držiak tesnenia s objímkou pre sériu 5000 DIGITAL |
| 24 | 16162 | Otočný kľb 1/4" vonkajší závit pre lakovacie pištole DIGITAL |

| Pol. | Výr. č. | Názov |
|------|---------|---|
| 25 | 211516 | Otočný kib s držiakom tesnenia a objímkou pre sériu 5000 DIGITAL |
| | 1057323 | Súprava náradia |

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Obsiahnuté v opravárskej súprave (výr. č. 1047522) |
| • | Obsiahnuté v servisnej jednotke vzduchového piesta (č. výrobku 82552) |
| △ | Obsiahnuté v súprave pružín (č. výrobku 133959) |
| ○ | Obsiahnuté v súprave tesnení (č. výrobku 136960) |

16. ES izjava skladnosti

Aktuálne platné vyhlásenie o zhode nájdete na:



www.sata.com/downloads